

от 20.02.2023 г. № 08 /2023

Директору филиала
«Приморский» АО «Оборонэнерго»
Д.В. Теплицкому
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 23
e-mail: info@pr.oen.ru

Уважаемый Дмитрий Валентинович!

В адрес ООО СЗ «Патрокл» поступило обращение председателя ТСЖ «Крыгина, 40» о систематических отключениях электроэнергии с требованием принять действенные меры к исключению фактов таких отключений. Данное обращение вызвано ответом филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» от 06.02.2023 № ПРМ/Р01/672, направленного в адрес Т.В. Ключ (ул. Крыгина, 40), в котором указано, что собственником трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 244 является ООО СЗ «Патрокл».

Данная информация является некорректной, так как ООО СЗ «Патрокл» не является балансодержателем указанной подстанции. Согласно однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств, указанной в пункте 8 акта об осуществлении технологического присоединения № 839 от 16 июня 2020 г., границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности проходят в здании трансформаторной подстанции с точкой присоединения энергопринимающих устройств ООО СЗ «Патрокл» в линейных контактных соединениях главного рубильника в РУ-0,4 кВ ТП 244 в сторону ВРУ-0,4 кВ. Пунктом 3 акта определён перечень электроустановок (оборудования) сетевой организации и заявителя на границе балансовой принадлежности, находящегося в эксплуатации сторон, в соответствии с которым ТП-244 с оборудованием 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2 х ТМ-630 кВА принадлежит и находится в эксплуатации сетевой организации.

Необходимо указать на то, что в анализе сведений о датах и времени отсутствия энергоснабжения в сетях АО «Оборонэнерго», описанного в письме от 06.02.2023 № ПРМ/Р01/672, отсутствуют факты и выводы, свидетельствующие о неисправности оборудования, которое находится в эксплуатационной ответственности ООО СЗ «Патрокл», а причинами технологических нарушений в подаче напряжения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу ул. Крыгина, 40 являются неблагоприятные погодные условия и отключения в сетях смежной сетевой организации.

Следует отдельно отметить тот факт, что ООО СЗ «Патрокл» уже обращало внимание на состояние кровли трансформаторной подстанции ТП-244 и протекания во время выпадения атмосферных осадков. Во избежание возникновения аварийной

ситуации и в целях стабильного электроснабжения, в адрес филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» было направлено письмо ООО СЗ «Патрокл» от 03.09.2020 г. № 276/20 о необходимости производства ремонта кровли трансформаторной подстанции ТП-244, в ответ на которое получено письмо от 30.09.2020 № ПРМ/Р01/4621 с указанием на запланированные в октябре 2020 года работы по устранению негерметичности покрытия кровли ТП-244. Однако, до сегодняшнего дня кровля не отремонтирована, находится в аварийном состоянии (копии прилагаются).

В виду вышеизложенного, считаю необходимым филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» провести проверку обстоятельств отключений электроснабжения, выявить и устранить реальные причины данных отключений. Также, во избежание возникновения аварийной ситуации по причине негерметичности кровли трансформаторной подстанции и попадания атмосферных осадков на силовое оборудование, смонтированное в ней, повторно прошу провести ремонт кровельного покрытия.

Одновременно прошу поставить в известность председателя ТСЖ «Крыгина, 40» Е.В. Сорванова о фактическом балансодержателе трансформаторной подстанции ТП-244.

Приложение:

1. Письмо ООО СЗ «Патрокл» от 03.09.2020 г. № 276/20 на 1 л. в 1 экз.;
2. Письмо филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» от 30.09.2020 № ПРМ/Р01/4621 на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



А.В. Ситник

690011, г. Владивосток, ул. Феодосийская, д. 46 кв. 8
ИНН: 2543085963 ОГРН 1152543024292 КПП 253701001, телефон: 8 (423) 2205-203
Email: iskpatrokl@mail.ru

от 03.09.2020 г. № 276/20

Директору филиала Приморский
АО «Оборонэнерго»

Е.В. ЕВТУШЕНКО

690066, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Гобольская д. 23
info@pr.oen.su

Уважаемый Евгений Викторович!

В настоящее время во время выпадения дождевых осадков происходит протекание кровли трансформаторной подстанции ТП 244, расположенной по адресу: г.Владивосток, ул.Леонова 54 и попадание дождевой воды на силовое оборудование, смонтированное в данной подстанции.

Во избежание аварийной ситуации и в целях стабильного электроснабжения прошу Вас произвести ремонт кровли трансформаторной подстанции ТП 244, расположенной по адресу: г.Владивосток, ул.Леонова 54.

Генеральный директор



Э.О.Рассолов



Тобольская ул., д.23,
Владивосток, 690066
Тел./факс: +7 (423) 241-70-46
E-mail: info@pr.oen.su
<http://www.oboronenergo.su>
ОКПО 08063224, ОГРН 1097746264230,
ИНН 7704726225, КПП 253643001

Генеральному директору
ООО Специализированного
застройщика «Патрокл»
Э.О. РАССОЛОВУ

ул. Русская, д. 57 К, кв. 54,
г. Владивосток, 690105
e-mail: iskpatrokl@mail.ru

30.09.2020 №ПРМ/Р01/ 4621

На № 276 от 03.09.2020

О ремонте кровли ТП-244

Уважаемый Эдуард Олегович!

На Ваше обращение по факту протекания кровли трансформаторной подстанции ТП-244, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, д.54, сообщаю:

Филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» на октябрь 2020 года, запланированы работы по устранению не герметичности кровельного покрытия мягкой кровли ТП-244.

Директор филиала

Е.В. Евтушенко

Исп. Черниенко Наталья Владимировна
8 (924) 001-06-30